


IROX PICCOLO



Le agradecemos la compra del Termo-higrometro PICCOLO. Es un aparato de fácil lectura de la temperatura y humedad interior con función de memorización de máximas y mínimas.

Para asegurar un funcionamiento correcto lea estas instrucciones.



Puesta en marcha:

Presione y deslice hacia abajo la tapa de las baterías, para poder acceder al

compartimiento de las baterías. Inserte 2 baterías LR44 con la polaridad + hacia arriba. A continuación cierre el compartimiento.


Grabando y viendo el modo de max y min en memoria.

Por favor : Tenga en cuenta que los datos de max y min solo se grabaran si el modo de memoria esta activado(Aparece en pantalla "MEM"). Todos los valores grabados serán borrados cuando salga del modo memoria.



- 1) Presione el boton "mem" para entrar en el modo memoria.
 - Presione el botón Min/Max para ver la temperatura máxima y la humedad máxima.
 - Presione el botón Min/Max para ver la temperatura mínima y la humedad mínima.
- 2) Para dejar de grabar y borrar los valores archivados presione la tecla "MEM".

Como colocar y quitar el pie:



Coloque una de las pestañas dentro de los alojamientos, y a continuación presione con fuerza la otra. Para retirarlo, levante una de las pestañas.


Precauciones:

1. No introduzca la unidad en agua.
2. No limpie la unidad con materiales abrasivos.
3. No exponga la unidad a fuertes temperaturas, + de 70°C, llamas, excesivo polvo, ó campos electromagnéticos intensos.
4. No use baterías distintas de las recomendadas por el fabricante.
5. No abra el aparato ni realice operaciones sobre los elementos electronicos del aparato.

Especificaciones:

Temperaturas: 0° a +50°, resolución de 0.1°C
Rel. Humedad: 20% a 99%, resolución de 1%
Ciclo de sensor: aprox. 10 segundos.
Potencia: 2pcs LR44
Dimensiones: 68x58x33mm
Peso 55g

PICCOLO



Le agradecemos la compra del Termo-higrometro PICCOLO. Es un aparato de fácil lectura de la temperatura y humedad interior con función de memorización de máximas y mínimas.

Para asegurar un funcionamiento correcto lea estas instrucciones.



Puesta en marcha:

Presione y deslice hacia abajo la tapa de las baterías, para poder acceder al

compartimiento de las baterías. Inserte 2 baterías LR44 con la polaridad + hacia arriba. A continuación cierre el compartimiento.


Grabando y viendo el modo de max y min en memoria.

Por favor : Tenga en cuenta que los datos de max y min solo se grabaran si el modo de memoria esta activado(Aparece en pantalla "MEM"). Todos los valores grabados serán borrados cuando salga del modo memoria.



- 1) Presione el boton "mem" para entrar en el modo memoria.
 - Presione el botón Min/Max para ver la temperatura máxima y la humedad máxima.
 - Presione el botón Min/Max para ver la temperatura mínima y la humedad mínima.
- 2) Para dejar de grabar y borrar los valores archivados presione la tecla "MEM".

Como colocar y quitar el pie:



Coloque una de las pestañas dentro de los alojamientos, y a continuación presione con fuerza la otra. Para retirarlo, levante una de las pestañas.

Precauciones:

1. No introduzca la unidad en agua.
2. No limpie la unidad con materiales abrasivos.
3. No exponga la unidad a fuertes temperaturas, + de 70°C, llamas, excesivo polvo, ó campos electromagnéticos intensos.
4. No use baterías distintas de las recomendadas por el fabricante.
5. No abra el aparato ni realice operaciones sobre los elementos electronicos del aparato.

Especificaciones:

Temperaturas: 0° a +50°, resolución de 0.1°C
Rel. Humedad: 20% a 99%, resolución de 1%
Ciclo de sensor: aprox. 10 segundos.
Potencia: 2pcs LR44
Dimensiones: 68x58x33mm
Peso 55g